



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 - LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção as madeiras amontoadas, recomendamos que sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Favor providenciar a regularização da tela de proteção do lote de apoio que se encontra caída, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 18/06/24, será estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação **apartir** do recebimento da orientação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023