



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 01

Alerta: Segunda orientação sobre organização de lote de apoio, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização das madeiras que se encontram amontoadas, favor organizá-las de modo que fiquem elevadas do solo e uma organização geral visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 26/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023