



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 - LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção dos entulhos presentes na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Recomendamos que a obra possua uma caçamba pra evitar o acúmulo.

2 – Atenção a piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a regularização urgente.

Observação: Visita realizada em 07/05/24, será estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023