



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 04**

**Alerta: Segunda orientação sobre colocação de tela de proteção no lote de apoio, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Segunda orientação sobre caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Segunda orientação sobre obra sem placa de responsável técnico, favor providenciar a regularização**

**Alerta: Segunda orientação sobre organização de madeiras no lote de apoio, favor providenciar a regularização.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação de tela de proteção no lote de apoio, visando evitar acesso aos materiais, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Recomendamos que madeiras sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Obra sem placa de responsável técnico, favor providenciar a colocação.
- 4 – Providenciar a colocação de tela de proteção na caçamba.

**Observação:** Visita realizada em 26/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023