

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Favor realizar com urgência a limpeza e organização dos materiais do lote, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a limpeza dos materiais do lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 03/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023