



**JARDIM VITÓRIA**  
RESIDENCIAL

**Obs.: Segunda orientação a respeito da placa na obra.**

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 04 – Lote 05**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a colocação da placa de responsável técnico na obra.

**Observação:** Visita realizada em 10/04/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023