

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra B - Lote 04

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Providenciar uma limpeza e organização nos materiais que se encontram no lote de apoio, de modo que as madeiras não fiquem em contato com o chão, evitando a proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 28/02/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023