

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 10

**Alerta: Segunda orientação sobre limpeza de resíduos na obra, favor providenciar a limpeza.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a limpeza da obra que se encontra com resíduos de obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a roçagem do mato alto na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 18/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023