

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N – Lote 05**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Favor providenciar a realocação de container e sanitários para dentro do lote que está em obra, não será permitido o uso do lote de apoio para instalação de sanitário e containers, conforme trecho do regulamento que segue abaixo.

**16.3 Não serão permitidas instalações sanitárias nem barracões de obras no lote de apoio.**

**Observação:** Visita realizada em 19/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023