



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 04**

**Alerta: Oitava orientação sobre colocação de tela de proteção no lote de apoio, caso a não houver adequação será passível de aplicação de MULTA.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação da tela de proteção no lote de apoio, visando evitar acesso aos materiais, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Providenciar a adequação da piscina com cloro ou com a remoção da água, visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.

**Observação:** Visita realizada em 12/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023