

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 10 - LOTE 06

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:


- 1 – Providenciar a adequação da tela de proteção que se encontra caída, afim de evitar acessos a obra, precavendo acidentes.
- 2 – Atenção ao entulho acumulado e mato alto presentes na obra, favor providenciar a remoção, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Orientar aos prestadores de serviço a sempre manterem fechada a caixa de energia, afim de evitar acidentes elétricos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 16/01/24.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023