



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 16**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Favor providenciar a realocação dos blocos para dentro da tela de proteção ou a realocação da tela, afim de evitar acessos aos materiais da obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 08/07/24, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacao@dobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacao@dobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023