



## JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 13 - LOTE 06


Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção caída, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Providenciar uma organização nas madeiras, de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Atenção a piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro.

**Observação:** Visita realizada em 18/07/24, será estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023