



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 16

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Providenciar uma limpeza na via que se encontra suja com resíduos de obra.

3 – Atenção a caixa de energia aberta, recomendamos que seja mantida fechada após o uso, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 29/07/24, será estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023