

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 10**

***Alerta: Segunda orientação sobre remoção de mato alto em obra parada, caso não houver a regularização será passível de multa.***

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Atenção ao mato alto presente no terreno de apoio, providenciar com urgência a capinagem do mato.

2 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra danificada.

3- Providenciar uma caçamba para entulhos, que estão sendo depositados diretamente no solo do terreno de apoio.

**Observação:** Visita realizada em 30/01/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023