

**Obs.: Segunda orientação a respeito das pedras**

**Obs.: Segunda orientação a respeito da limpeza**

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 10**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Providenciar a retirada das pedras que se encontram jogadas no chão do lote de apoio.

2- Realizar uma limpeza próximo ao muro do fundo da obra que se encontra com restos de resíduos de obra.

**Observação:** Visita realizada em 21/03/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023