

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra L – Lote 20

Alerta: Segunda orientação sobre roçagem de mato alto na obra, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a roçagem do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar uma limpeza a obra que se encontram com diversos resíduos de obra, visando evitar que se espalhem.

Observação: Visita realizada em 30/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023