

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra C – Lote 18

Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção fora do padrão do condomínio, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Favor providenciar a regularização da tela de proteção conforme a norma do residencial, colocando ripas de madeira em cima e em baixo da tela de proteção, afim de garantir a fixação da tela de proteção.

Observação: Visita realizada em 02/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023