



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL


ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 03

Alerta: Segunda orientação sobre o mesmo problema de resíduos de obra caindo na obra vizinha, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção aos resíduos de obra caindo na obra vizinha do fundo, favor providenciar uma limpeza na obra vizinha e a colocação de uma tela ou lona, afim de evitar que os resíduos caiam novamente.

Observação: Visita realizada em 25/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023