



**JARDIM VITÓRIA**  
RESIDENCIAL

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 03 – Lote 02**

**Alerta: Terceira orientação sobre regularização de tela de proteção, caso não houver regularização será passível de MULTA.**

**Alerta: Segunda orientação sobre roçagem de mato alto, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a roçagem do mato alto presente no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a adequação da tela de proteção, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 13/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023