



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 07/08**

**Alerta: Segunda orientação sobre organização de madeiras e tubulações e colocação de tela de proteção, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Recomendamos que tubulações e madeiras sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, visando evitar um possível local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a colocação de tela de proteção onde estão sendo armazenados materiais de construção, visando evitar acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 09/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacao@dobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacao@dobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023