



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 12

Alerta: Segunda orientação para adequação das madeiras, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, recomendamos a organização das madeiras em um suporte elevado do solo, visadno evitar um local de proliferação dea nimais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 18/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação **apartir** do recebimento da orientação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023