



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 16

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Recomendamos que o armazenamento de tabuas sejam feitos com um suporte elevado, visadno evitar um local de proliferação de animias peçonhentos.

2 – Favor providenicar um limpeza na via onde houve o derramameto de areia em frente ao lote de apoio.

Observação: Visita realizada em 18/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação **apartir** do recebimento da orientação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023