



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 17

Alerta: Segunda orientação para limpeza de lote vizinho, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao entulho deixado no lote vizinho posterior, favor providenciar a limpeza, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Regularizar a terra movida do lote vizinho para a execução do muro, deixando como era originalmente.

Observação: Visita realizada em 07/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023