

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N – Lote 15**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao mato alto presente na obra, favor providenciar a roçagem do lote, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a colocação de tela de proteção no lote de apoio no recuo de 2 metros entre os vizinhos.

**Observação:** Visita realizada em 17/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023