

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 05

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme fotografias abaixo a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 - Devido à grande quantidade de materiais no lote de apoio próximo a pista de passeio, favor orientar os prestadores de serviços para fazer a colocação da tela de proteção, visando manter a segurança e evitar acessos no local especialmente das crianças. Atenção também com a sujeira de concreto causada na rua, providenciar a limpeza.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 19/06/23. Terceira orientação para fazer o fechamento do lote de apoio.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023