



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 04**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Favor providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra caída, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Atenção aos entulhos acumulados no lote de apoio, favor orientar aos prestadores de serviço para providenciar uma limpeza, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 03/06/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023