

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra B – Lote 04

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar uma limpeza na via que se encontra suja devido ao serviço executado.
- 2 – Providenciar a colocação da tampa apropriada no respiro presente na calçada.
- 3 – Atenção a piscina com água parada local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção da água.
- 4 – Atenção a caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar que os materiais leves se espalhem sobre a via.

Observação: Visita realizada em 14/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023