

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra C – Lote 12

**Alerta: Segunda orientação sobre caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar o fechamento da caçamba com tela de proteção, devido ao vento no dia 20/09 houve que os materiais leves voaram até as residências vizinhas, favor providenciar uma limpeza.

**Observação:** Visita realizada em 20/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023