

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 10 - LOTE 06

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra caída ou danificada em diversos pontos e inexistente na lateral, afim de evitar o acesso de crianças e animais de estimação nas dependências das obras, assim trazendo mais segurança a todos.

2 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma organização no material de obra, que modo que não fiquem empilhados evitando um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Atenção do muro de divisa posterior que se encontra excedendo o limite de altura de 2 metros de altura, favor providenciar a regularização.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 07/11/23.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023