



## JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 14 - LOTE 02

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a telha colocada no muro de divisa de fundo, causando riscos de encostar na cerca elétrica gerando curto, favor providenciar a adequação.

**Observação:** Visita realizada em 05/08/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023