



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 02**

**Alerta: Segunda orientação sobre o mesmo problema de entulho acumulado, favor providenciar a regularização.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção do entulho presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Recomendamos que a obra possua uma caçamba para evitar o acúmulo.

**Observação:** Visita realizada em 01/04/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023