



ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra H – Lote 20

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção caída/aberta, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 - Atenção aos possíveis focos de proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação.

Observação: Visita realizada em 10/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023