

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a remoção dos matos altos presentes nas laterais da obra e no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 14/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023