

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 10

Alerta: Segunda orientação sobre entulho acumulado na obra e remoção de mato alto na obra e lote de apoio, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a remoção dos matos altos presentes nas laterais da obra e no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 - Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra caída da obra, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes e providenciar a remoção das britas que caíram no lote vizinho.

Observação: Visita realizada em 28/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023