



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 04

Alerta: Quinta orientação sobre colocação de tela de proteção no lote de apoio, favor providenciar a colocação, caso a não houver adequação, será passível de aplicação de multa.

Alerta: Quinta orientação sobre caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, caso a não houver adequação, será passível de aplicação de multa.

1 – Atenção ao lote de apoio sem tela de proteção, favor providenciar a adequação visando evitar acesso, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção a caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a adequação.

3 – Piscina com água parada, favor providenciar a adequação com cloro, visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.

Observação: Visita realizada em 21/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacao@dobelin.com.br - Fone: (19) 99278-7023