



## ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 04

**Alerta: Terceira orientação sobre remoção de mato alto em obra parada, caso não houver a regularização será passível de multa.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a roçagem de mato alto presente na obra parada, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 07/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023