



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 12

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção caída, favor providenciar a adequação, caso a obra já estiver finalizada e não for realizar nenhum serviço de uso externo, é autorizado a remoção da tela nesse caso.

2 – Providenciar remoção do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 07/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023