



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 11**

**Alerta: Terceira orientação relacionada a regularização de tela de proteção, favor providenciar a adequação. Caso não houver a regularização será passível de aplicação de multa.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar o fechamento da obra com a tela de proteção que se encontra caída, visando evitar acesso a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Providenciar a colocação de dos rufos e pingadeiras nos muros de divisa laterais.

**Observação:** Visita realizada em 23/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023