

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 18 - Lote 06

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Atenção a piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção completa da água.

2 – Orientar aos prestadores a realizarem uma organização dos materiais da obra, evitando o acúmulo, visando precaver um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 18/03/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023