

Obs.: Quinta orientação a respeito da água parada.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 05 – Lote 06

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água
- 2 - Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra suja devido ao transporte de materiais

Observação: Visita realizada em 18/03/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023