

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N – Lote 15

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar uma limpeza no lote de apoio que se encontra com mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Favor providenciar a colocação da tela de proteção na parte lateral do lote de apoio, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.
- 3 – Recomendamos o armazenamento das madeiras em um suporte elevado, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 24/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023