

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 12 Lote 22

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção aos materiais acumulados que se encontra na obra, favor providenciar a remoção, além da organização dos materiais a serem utilizados, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar uma tela de proteção, visando evitar acessos a obra parada.

Observação: Visita realizada em 27/02/2025, prazo para adequação 72h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023