

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 08 - Lote 11


Alerta: Quarta orientação para a colocação de tela de proteção na obra, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a colocação da tela de proteção na obra, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 12/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023