



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 10

Alerta: Segunda orientação sobre colocação de tela de proteção e limpeza de lote de apoio.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação de tela de proteção na obra, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Providenciar uma limpeza no lote de apoio que ainda se encontra com materiais da obra.

Observação: Visita realizada em 09/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023