

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 13 - LOTE 02

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Providenciar a remoção dos tijolos armazenados indevidamente na calçada, visando evitar acidentes com pedestres.
- 2 – Providenciar a remoção dos materiais armazenado no lote vizinho, visando evitar focos de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48h a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 10/09/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023