



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 13 - LOTE 06

Alerta: Segunda orientação relacionada a acúmulo de madeiras no lote de apoio, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma limpeza e organização das tabuas e resíduos de obra, no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 29/07/24, será estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacao@dobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023