



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 – LOTE 04

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra com a tela de proteção aberta, favor providenciar o fechamento, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção ao lote de apoio sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, caso não for mais utilizado, providenciar uma limpeza removendo todos os resíduos e materiais de obra.

Observação: Visita realizada em 31/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023