



JARDIM VITÓRIA
RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 01

Alerta: Segunda orientação sobre tijolos armazenado na calçada, materiais no lote vizinho, mato alto e colocação de tampa na caixa de energia, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção aos tijolos armazenados na calçada irregularmente, favor providenciar a realocação para dentro da residência/obra.

2 – Atenção a escada e materiais de obra sendo armazenadas no lote vizinho irregularmente, favor providenciar a remoção.

4 – Atenção ao mato alto, favor providenciar a roçagem, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

5 – Providenciar a colocação de da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 20/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023