

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 10 - Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a remoção do entulho presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a remoção dos tambores com agua parada, visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.
- 3 – Atenção a tela de proteção parcialmente caída, favor providenciar a adequação, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 06/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023